




Spridare för gräsfrö, kalk, gödsel, vägsalt, flis mm.

*ROTHO™ sprider enkelt och snabbt ut
önskade mängder. Hålens storlek och
vridningshastigheten avgör hur snabbt
spridaren töms.*

1. Fyll på spridaren med önskad mängd material för spridning.
2. Vid regn, sätt på locket.
3. Ställ in lämplig öppning på spridningshålen genom att ställa ROTHO™ på marken och vrida bottendelen till dess hålen är passande för materialets kornstorlek.
4. Sprid ut genom att hålla ROTHO™ hängande med rak arm och sedan vrida spridaren fram och tillbaka.
5. Byt arm med jämna mellanrum.



Ett greppvänligt handtag medföljer. Handtaget underlättar även hanteringen av ROTHO™



Ställ in hålen i botten efter kornstorleken



Phone number: +46 470 331 00
Mail: info@v-plast.com
www.v-plast.com

Volym 4 L
Art.nr V70010